


Nr: _____	Rizikos analizės pagalbos lentelė				 Norsk Landbruksrådgiving
Data: 01.11.2017	Užduotis: Trąšų barstymas				Dalyvavo:
Rizikos pavojaus šaltiniai/ Identifikuota rizika	Tikimybės žala S	Žalos pasekmės? Kas galėtų atsitikti? K	Rizika S x K	Ką galima padaryti norint sumažinti rizikos pasekmes? Preveninės priemonės	Veiksmingumo rizika S x K
Maišymas. Išorinis dangtis.	Nedidelė tikimybė – 1	Dujų pavojus Truputį pavojinga - 2	1 x 2 2	Jokių veiksmų imtis nereikia.	1 x 2 2
Maišymas, rūsys	Tikėtina – 3	Dujų pavojus Labai pavojinga – 4	3 x 4 12	Atidaryti duris ir langus. Padaryti skersvėjį ir įjungti ventiliatorius. Nedirbti kai laukia nėra vejo.	2 x 4 8
Pakrovimas	Nedidelė tikimybė – 2	Tarša, pavojus nukristi Truputį pavojinga - 2	2 x 2 4	Įsitikinkite apie pavojaus galimybes.	2 x 2 4
Išvažiuojami vežimėliai	Nedidelė tikimybė - 2	Labai pavojinga -4 Pavojus įsukti, susidūrimas, degalų trūkumas, degalų nutekėjimas	2 x 4 8	Palydoviniai sandėliai. Rangovai.	2x 2 4

<p>Pažeidimai žarnose</p>	<p>Nedidelė tikimybė - 2</p>	<p>Truputį pavojinga – 2 Gali trūkti žarna, nutekėjimas taršių medžiagų, pavojus aplinkai</p>	<p>2 x 2 4</p>	<p>Patikrinti naudojamus įrankius, žarnas ir sujungimus. Patikrinti visus velenus. Laikytis saugaus atstumo nuo sukamųjų dalių /įrankių.</p>	<p>2 x 2 4</p>